

**POPIS**

- teleskopická plnicí hubice pro bezprašnou nakládku sypkých materiálů na otevřené volné skládky

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

- max. plnicí výkon 1500 m<sup>3</sup>/h
- granulometrie 0 - 300 mm
- vstupní příruba DN1000
- standardní pracovní teplota -20 °C / +80 °C
- odsávací nátrubek pro napojení na externí odsávání
- elektropřevodovka 7.5 - 15 kW
- dopravní svod tvořený vnitřními teleskopickými tubusy a vnějším odprašovacím měchem

**DESIGN**

- elektrovrátek s integrovanými koncovými a havarijními spínači (horní a spodní pracovní poloha, horní a spodní havarijní poloha)
- spínač vyvěšení lan
- čidlo plnění – 4x náklonové
- prachotěsný zvon s gumovou gurtou obklopující sypanou kupu materiálu a bránící úniku prachu do okolí

**VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- řídicí elektrický rozvaděč
- provedení do výbušného prostředí
- nestandardní pracovní teplota -40 °C / +150° C

| L <sub>min</sub><br>(min. délka)<br>(mm) | L <sub>max</sub><br>(max. délka)<br>(mm) | Zdvih (H)<br>(mm) | Váha<br>(kg) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 3 000                                    | 10 400                                   | 7 400             | 3 900        |
| 3 640                                    | 12 280                                   | 8 640             | 6 746        |
| 3 350                                    | 13 380                                   | 10 030            | 4 800        |
| 3 680                                    | 15 750                                   | 12 070            | 5 550        |
| 3 930                                    | 17 980                                   | 14 050            | 5 925        |
| 4 325                                    | 19 110                                   | 14 785            | 8 063        |



0 - 300



max. 1500 m<sup>3</sup>/h

Robustní teleskopická plnicí hubice typu NZO1000DH s prachotěsným zvonem a čtyřmi čidly plnění Vám zaručí vysokokapacitní bezprašnou vykládku suchých sypkých materiálů na otevřené volné skládky.

