

Čerpadla - ruční


HP 500 W a HP 500 W-SSV



HP 500 W



HP 500 W-SSV



Prvky potřebné k dokončení mazacího systému

Pro rozvody

- Plastové trubky:
 - PA12HL 04x1 černá 413301
 - PA12HL 04x1 černá, plněná 413401
 - PA12HL 06x1,5 černá 413313
 - PA12HL 06x1,5 černá, plněná 413412
- Ocelové nebo měděné trubky 6x1, 4x1
- Hadice a koncovky
 - Hadice KF300-8,6x2,3 421105
 - Hadice KF300-8,6x2,3, plněná 421106
 - Objímka hadicová KF300/4 422111
 - Vložka hadicová KF300/4, D6 - 20, s drážkou 422123
- Příchytka s gumovou vložkou
 - Příchytka RSG-D 04 615101
 - Příchytka RSG-D 06 615102
 - Příchytka RSG-D 09 615103
- Příchytka ocelové:
 - Příchytka P-(1-6)x04
 - Příchytka P-(1-6)x06

Čerpadla HP 500 W a HP 500 W-SSV se používají jako zdroj tlakového maziva u progresivních centrálních mazacích systémů u menších zařízení, u kterých není požadavek na automatický provoz mazacího systému, ale postačí manuální. Jedná se v podstatě o ruční pákový mazací lis opatřený konzolou pro pevnou instalaci na mazané zařízení.

Typ HP 500 W má pouze jeden výstup, který je možné napojit přímo na jedno mazané místo, případně na více mazaných míst přes vřazený externí progresivní rozdělovač.

U typu HP 500 W-SSV je progresivní rozdělovač typu SSV se 6, 8, 10, nebo 12 vývody již jeho součástí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ čerpadla:	HP 500 W	HP 500 W-SSV
Max. počet výstupů:	1 (závit M10x1)	6, 8, 10, 12 *)
Max. pracovní tlak:	350 bar	
Dodávané množství:	1,5 cm ³ /zdvih	
Objem zásobníku:	450 cm ³	
Druh maziva:	tuk do třídy NLGI 2	
Rozměry (VxŠxH):	380x165x95 mm	

*) Výstupy z rozdělovače mohou být osazeny pouze speciálními výstupními šroubeními nebo zaslepovacími zátkami - viz níže. Další informace viz v IL "Progresivní rozdělovače SSV, SSV-M".

Plnění zásobníku

- a) nasátím z nádoby s mazivem
- b) kartušemi 400 g dle DIN 1283
- c) mazacím lisem přes mazací hlavici (OPTION)

Přehled provedení:

Počet výstupů	Typové označení	Objednací číslo
1	HP 500 W	111301
6	HP 500 W-SSV 6	111401
8	HP 500 W-SSV 8	111402
10	HP 500 W-SSV 10	111403
12	HP 500 W-SSV 12	111404

Příslušenství (OPTION)

Mazací hlavice M10x1 (k dispozici více typů - kulová, plochá atd.)

Pro připojení k rozdělovači SSV

- Zaslepovací zátka M10x1 349101
- Výstupní šroubení nástrčkové s kleštinou:
 - Výstupní šroubení nástrčkové SSV RV 04 (pro plast. tr.) 349104
 - Výstupní šroubení nástrčkové SSV RVM 06 (pro plastovou trubku i KF hadice) 349106
- Výstupní šroubení se zářezným prstýnkem:
 - Výstupní šroubení SSV RSV 04 349102
 - Výstupní šroubení SSV RSV 06 349103

Pro připojení mazaných míst

- Nástrčkové šroubení s kleštinou
 - GEKM, WEKM, WEDKM se závitem dle mazaného místa
- Šroubení se zářezným prstýnkem
 - GE, WE, SWVE se závitem dle mazaného místa

Externí rozdělovače

Rozdělovač SSV 6-K	241201	Rozdělovač SSV 16-K	241206
Rozdělovač SSV 8-K	241202	Rozdělovač SSV 18-K	241207
Rozdělovač SSV 10-K	241203	Rozdělovač SSV 20-K	241208
Rozdělovač SSV 12-K	241204	Rozdělovač SSV 22-K	241209
Rozdělovač SSV 14-K	241205		